



NEWS & INFORMATION

お販売店 各位

**速報！**

発行日：2008/2/6

## 外付け3. 5FDD修理終了のご案内

**対象部品**                      **GP2001用 3. 5FDD**

拝啓 お客様におかれましては、益々ご清栄のことお喜び申し上げます。  
平素より弊社製品のお使いいただき厚く御礼申し上げます。

標記のGP2001仕様の外付け3. 5FDDは、メーカーは製造中止後も  
長年に渡り修理対応を致しておりましたが、メーカー側から修理部品の入手  
が困難になった事により修理終息の連絡が有りました。

それに伴い、当社と致しましては下記の内容にて対応させていただく事とさせて  
いただきます。

やもなき事情を、何卒ご理解いただきたくお願い申し上げますとともに、お客  
様のご理解を得られますよう、十分のご説明をいただきたく存じます。  
何か御座いましたらお電話下さいますようよろしく願いいたします。

なお、その他の部品に付きまして、追って部品販売状況と修理対応の現状を  
ご案内させて頂きたいと思っております。

取り急ぎご案内まで

敬具

記

対象製品           ：           GP2001用 3. 5FDD

修理受付           ：           平成20年3月15日到着分までとさせていただきます。

発行者：有限会社 織創

TEL 0779-79-0055 FAX 0779-79-0056

## 画像システム修理終了日程変更のご案内

拝啓 貴社、益々のご清栄のことと存じます。  
 平素より弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて標記、かねてよりお伝え申し上げておりますが、下記の画像システムにつきましては製造メーカーの修理対応ができない場合がありますこと、皆様すでにご承知のことと存じます。  
 弊社、織創といたしましては、KYB(株)より引き続き該当機材を保有し お客様におきまして不都合のないよう対応して参りましたが、補用品も無い状況になってまいりました。  
 つきましてはご依頼の修理内容によりましては、修理出来ない場合もあり得ますこと、あらかじめご承知頂きますよう、改めてお願いをする次第です。

敬具

記

変更箇所： GP2001の外付け3.5FDD

GD600	マザーボード	以前にご案内を差上げた通りすべての部品を修理終了とさせて頂いております
	本体	
	画像基板	
	HDD	
	タブレット	
GD1200	マザーボード	以前にご案内を差上げた通りすべての部品を修理終了とさせて頂いております
	本体	
	画像基板	
	HDD	
	タブレット	
共通品	21型モニター	市販の中古品で使用出来る物が有れば代替えは可能です
	14型モニター	市販の物で使用出来る物が有れば代替えは可能です
	ケーブル等	部品修理共に終了させて頂きます
その他の機種 (GD500 GD800 GD1000 柄分解システム (ドラムスキャナ) 等	全ての部品	以前にご案内を差上げた通りすべての部品を修理終了とさせて頂いております
GP2001	本体	市販の中古品で使用出来る物が有れば代替えは可能です
	モニタ	
	外付け3.5FDD	平成20年3月まで
	タブレット	タブレットメーカー対応品です

有限会社 織創  
 代表取締役 川浪隆将  
 〒 629-3101  
 京都府京丹後市網野町網野2790-1  
 TEL 0772-79-0055  
 FAX 0772-79-0056